



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



### Calibro di profondità digitale terminale a piattello



Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile, superfici di contatto rettificate, il terminale a piattello permette di misurare distanze, scanalature, cave e gradini nei fori, precisione secondo norma interna. Piattello con filettatura M2,5 rimovibile. Vite di bloccaggio superiore.

#### Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032




| Codice     | €   | Campo di misura (mm) | Altezza cifre (mm) | Risoluzione (mm) | Ø piattello (mm) | Uscita dati |
|------------|-----|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| F057270150 | --- | 0÷150                | 11                 | 0,01             | 7,5              | no          |



### Prolunga per ponte di misura

Prolunga per ponte di misura per calibri di profondità. Fornita con viti per il fissaggio al calibro. Si collega alla base dei calibri di profondità per estenderne l'ampiezza dell'appoggio.



| Codice     | €   | Lunghezza ponte (mm) | Per calibri     | Codice     | €   | Lunghezza ponte (mm) | Per calibri     |
|------------|-----|----------------------|-----------------|------------|-----|----------------------|-----------------|
| F058360180 | --- | 180                  | F05668 - F05724 | F058360260 | --- | 260                  | F05668 - F05724 |



### Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali

Cavi di collegamento per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC con uscita dati tipo Digimatic e USB. Selezionare il codice del cavo adatto allo strumento Digimatic nella sezione "Uscita dati" della relativa pagina.



Digimatic IP 65/66/67



Digimatic



USB

| Codice     | €   | Collegamento | Per grado di protezione | Lunghezza cavo (m) | Codice     | €   | Collegamento | Per grado di protezione | Lunghezza cavo (m) |
|------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|
| F051090005 | --- | Digimatic    | IP 65/66/67             | 1                  | F051090025 | --- | Digimatic    | -                       | 2                  |
| F051090010 | --- | Digimatic    | IP 65/66/67             | 2                  | F051090030 | --- | Digimatic    | -                       | 1                  |
| F051090015 | --- | USB          | IP 65/66/67             | 2                  | F051090035 | --- | Digimatic    | -                       | 2                  |
| F051090020 | --- | Digimatic    | -                       | 1                  | F051090045 | --- | USB          | -                       | 2                  |



### Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali

Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC, utilizzabili senza interfaccia, con uscita tipo: RS 232, Digimatic, USB (incluso software).

Selezionare il codice del cavo adatto allo strumento nella sezione "Uscita dati" della relativa pagina.



USB



DIGIMATIC



RS232

| Codice     | €   | Esecuzione               | Collegamento | Lunghezza cavo (m) | Codice     | €   | Esecuzione   | Collegamento | Lunghezza cavo (m) |
|------------|-----|--------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------------|
| F051100003 | --- | Cavo USB (inc. software) | USB          | 2                  | F051100005 | --- | Cavo SIMPLEX | RS232        | 2                  |
| F051100004 | --- | Cavo Digimatic           | Digimatic    | 2                  |            |     |              |              |                    |